

Was hätte VW beim Touareg besser machen müssen / können?

Beitrag von „AceofspadeS“ vom 20. Oktober 2005 um 09:29

Zitat von dreyer-bande

Hallo Bernhard,
hast Du mal am Räderad (Schalter rechts außen) versucht die Geschwindigkeit zu justieren?

Gruß

Ja Hannes, das hatte ich. Allerdings hat er sich mittlerweile "beruhigt", weil die "Schlieren" auf der Scheibe erzeugende Wachsschicht von der Heißwachswäsche vor der Übergabe weg ist. Jetzt ist alles ok.

Bernhard