

# **Beleuchtung Kombiinstrument geht erst nach Minuten an**

**Beitrag von „agroetsch“ vom 25. Oktober 2005 um 16:12**

Hallo,

falls das TFL aktiviert ist geht tagsüber und auch bei Dämmerung (der Sensor reagiert manchmal recht spät) keine Instrumentenbeleuchtung an (wie Thomas geschrieben hat). Der Lichtsensor schaltet also prinzipiell (wenn es ihm dann endlich dunkel genug ist) nur die "Innenbeleuchtung" an.