

Hilfe durch Matthias H. von VW

Beitrag von „Typ11“ vom 25. Oktober 2005 um 21:01

Hallo  ,

mein Dicker ist wieder in der Werkstatt,es hat nicht mal 2 Wochen gedauert seit WOB bis die Ersten Probleme wieder auf getreten sind.

Z.B.Klimaanlage aus

Lichtregelung Defekt

Bremsassitent ausgefallen

ESP und ABS Lampe leuchten

Fahrwerksfehler

Bordspannung zuniedrig u.s.w.

Matthias h. ist im Urlaub und mein:) will nichts dran machensonst müssen die wieder die Gewährleistung übernehmen. Der dumme Dritte bin ich natürlich wieder.Mal sehen wie es weiter geht ,Donnerstag sollen wir wieder anrufen im TSC.

Bis bald Roni