

Mein Dicker schwächelt :-)

Beitrag von „Kay38“ vom 4. November 2005 um 20:39

Habe meinen Dicken jetzt erst ein paar Tage aber letzte Woche war ein Kühlmittel Sensor defekt 😞 der hatt dann irgend wie dazu geführt das der Lüfter für den Motor schon nach dem

Kaltstart lief und mir dann das ESP aus geknipst 🤖 dann kamm er zurück und alles sollte OK sein war es aber nicht,

er zog nach rechts und zwar bei ca. 100 kmh auf 50-80 Meter um eine Fahrspur ich also wieder zum Händler (er hatt erst 4800km drauf) und reklamiert nun steht er schon 4 Tage wieder in der Werkstatt, als ich heute Nachmittag mal dort war um zu Fragen was der patient den mache konnte ich mich gleich mit dem Mechaniker unter halten , nach dieversen Vermessungen und Einstellungen (die jedesmal mit Wob. abgestimmt werden mußten) ist es nun so das hinten links mein dicker 1,5 cm zu tief steht also so zu sagen hinten in die Knie geht oder vornehmer

gesagt er macht hinten einen Königlichen knicks 🤖 , was auch mich weiter hinn Nervt ist das nach jeden Arbeitsschritt Wob. Informiert wird und bis eine Reaktion von Wob. kommt sagt zu mindesten der Mechanicker dauert es so 3-4 Std. ach ja und zu allem Trotz wenn ich ihn ganz hoch gefahren habe und den Wagen aus laden will lässt er nach 3-4 Minuten hinten schon mal selbständig Luft ab 🤖🤖🤖

kann mir Irgend jemand weiter helfen damit mein dicker wieder zügiger gesund wird 🤖
Ich muß jetzt mit eine, Scharan volieb nehmen (WATT EINE KLAPPER KISTE)