




# Lederausstattung / Rücksitze

**Beitrag von „Wolfgang“ vom 19. Juli 2004 um 16:16**

Hallo an alle im Forum,

nachdem ich mit meinem Dicken heute beim freundlichen zur Diagnose war ( uihh was da alles für Fehler zum Vorschein kamen), bekam ich freundlicherweise   von meinem Meister noch einen Hinweis, den ich nun gerne an Euch weitergeben möchte. Betrifft all diejenigen die sich für die Lederausstattung entschieden haben. Folgendes Problem hat sich eingestellt:

Der Lederbezug auf der Rücksitzbank der Beifahrerseite reißt wohl auf der Unterseite aus (wurde bei anderen wie auch bei mir schon im Ansatz festgestellt  ). Also auf zum Dicken Sitzbank hochklappen und nachschauen. Mein Freundlicher ist diesbezüglich schon am verhandeln mit VW. Gab wohl Probleme bei der Fertigung. Nun warte ich wie es sich bei mir weiterentwickelt. Wenn mir weitere Info´s vorliegen werde ich sofort hier berichten.