

Mein Dicker schwächelt :-)

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 6. November 2005 um 11:56

Zitat von andreas

In absehbarer Zeit müssen wohl alle luftgefederten, die bis Anfang 2005 gebaut wurden, in die Werkstatt um am Kompressor etwas austauschen zu lassen. Schau, dass das gleich mitgemacht wird.

Gruß
andreas

Alles anzeigen

Hallo Andreas,
da meiner Modelljahr 2005 mit Erstzulassung 10/2004 ist lässt mich Deine Aussage aufhorchen.
Weißt Du hier Näheres?

Gruß