

Schlimmer Reifen vom Touareg

Beitrag von „zytomaus1“ vom 6. November 2005 um 16:35

Da meine Pirelli P ZERO Ganzjahresreifen auf der Vorderachse im Aussenbereich stärker abgefahren waren , habe ich bei 15.000 km vorne nach hinten wechseln lassen.
Km-Stand 19200 alle Viere Restprofil 4,8 mm. Ich schätze bei 25000 müssen Neue her.
Und ich fahre meistens nur MAX-SPEED 120.

Gruss Dietmar