

Meldung "Bitte Lichtanlage überprüfen"

Beitrag von „nachbar“ vom 6. November 2005 um 23:58

Nö, bei mir ist es nicht die Sicherung. Beim auslesen des Fehlerspeichers kam ein Fehler an der Leuchtweitenregulierung - ist sogar bekannt - angeblich ist ein Kontakt für diese nicht richtig isoliert und deshalb fallen angeblich reihenweise die Leuchtweitenregulierungen am T aus (so zumindest der T Techniker in LA) (wird durch einen neuen Stecker und eine neue Buchse ersetzt). (Da sind wir wohl in Sizilien zu schnell durchs Wasser gebräut - oder Ruidi hat eine so hohe Welle durch seine V10 Abgasanlage verursacht, dass bei uns in den Scheinwerfer das Wasser eingedrungen ist 😊)

Bei der Kurve ist es ähnlich, da meldete ein Geber an der Lenkstange, dass er Probleme hat. Wird wohl auch getauscht werden ... Am Mi Abend wird das ExZebra geholt und am Fr Abend bekomme ich Ihn wieder ...

Holy S... habe doch dann keinen fahrbaren Untersatz, den ich selber bedienen kann. 🙄