

Mein nächster Dicker!

Beitrag von „andreas“ vom 8. November 2005 um 18:02

Und gerade beim Umparken (alt aus TG neu in TG)
"Beleuchtung prüfen" PIEP, der vordere linke Scheinwerfer
war bis auf die Standlichtfunzel dunkel, Licht aus gemacht
und wieder eingeschaltet, geht, dann
PIEP "AFS ohne Funktion". Nach Abschalten des Motors und
Neustart, keine Fehlermeldung.

Vielleicht sollte ich beide zurückgeben.

