

Was hätte VW beim Touareg besser machen müssen / können?

Beitrag von „Heinz“ vom 23. Februar 2004 um 10:11

Zitat

Original geschrieben von Meikrosoft

...

TELEFONFREISPRECHEINRICHTUNG

Sie rauscht extrem, ist nur mit dem 6310i wirklich funktionsfähig, das ist nicht Stand der Technik im 21. Jahrhundert...

...

PDC

Die akustische Warnung kommt immer nur von vorne, egal ob das Hindernis vorne oder hinten näher rückt. Da gibt's bessere Beispiele...

...

DACHRELING

Eine Dachreling in Längsrichtung hätte optisch nicht geschadet, der Querhenkel ist gewöhnungsbedürftig...

...

ABGEDUNKELTE SCHEIBEN HINTEN

Wer um Gottes Willen hat bei VW entschieden, diese grün einfärben zu lassen ?!? Warum nicht einfach neutral (grau) wie bei anderen Herstellern ???

...

Alles anzeigen

Hallo Micha,

ich habe ein paar Anmerkungen:

TELEFONFREISPRECHEINRICHTUNG

das mit dem Rauschen hatte ich auch bei zwei der sechs von mir getesteten 6310i. Bei den anderen vier ist der Ton glasklar, kein Rauschen und beste Verständigung. Ist schon

merkwürdig.

PDC

Ich persönlich finde die LEDs hinten sehr praktisch und sehr gut im Spiegel erkennbar. Hatte vorher nur richtungsweisende Piepser und konnte zumindest mit meinen Ohren häufig nicht klar erkennen, wo es denn jetzt piepst.

DACHRELING

Ist gewöhnungsbedürftig, stimmt. Aber auch wiederum sehr praktisch. Bei Längshaltern werden immer noch mal Querträger benötigt, um was zu transportieren. Die Querträger im Touareg kannst Du in wenigen Sekunden auseinanderschieben, Last drauf (bei mir öfter mal längeres Holz als Balken oder Platten), festgezurt und fertig.

ABGEDUNKELTE SCHEIBEN HINTEN

Sind bei mir definitiv nicht grün, sondern dunkelgrau, fast schwarz. Habe auch Modelljahr 2004, daran kann es also nicht liegen. Evtl. liegt es an der Aussenfarbe.

gruß

Heinz