

Fahrwerksfehler

Beitrag von „bella“ vom 9. November 2005 um 11:30

Hallo!

Das ist ein bekanntes Problem.

Damit haben wir zur Ziet auch Probleme.

Der 😊 soll laut Anweisung von VW checken, ob die Kableverbindungen vom Kompressor verzinkt sind oder schon Goldkontakte haben.

Sollte 2. der Fall sein, dann sollen Kolbenringe vom Kompressor getauscht werden.

Viel Erfolg!

hansasel hat hier dazu auch schon mal geschrieben. Vielleicht kannst Du daraus noch mehr Infos ziehen.