

# Schlimmer Reifen vom Touareg

Beitrag von „drbalrog“ vom 10. November 2005 um 14:06

Zitat von hansasel

also der dicke hat ca. 13000 km auf em buckel und die reifen sind von HINTEN, nicht vorne wirklich. jaja touranza.....mal am montag vermessen, der muss hinten wien tiefergelegter 3er bmw stehn. bestimmt bei 06° negativ

kann das am zwischengetriebe liegen?

meine sahen mal genauso aus, wurde das getriebe getauscht und die reifen ebenfalls. man sieht das effektiv kaum und erwartet solch ein reifenbild auch nicht bei der km-leistung.