





Beleuchtung Kombiinstrument geht erst nach Minuten an

Beitrag von „hrohunter“ vom 17. November 2005 um 13:42

SCH....., ich bin ,

Da habe ich gedacht - die Defektheze hat bei mir keine Chance . Aber denkste 

Als ich gestern abend den Dicken startete, blieb die Instrumentenbeleuchtung aus. Nur die Zeiger leuchteten. Alle Versuche, vom kompletten Aus- und Einschalten (habe Licht- und Sicht) sowie mehrfachen neu Starten, Schlüssel raus und rein - nix half. Erst nach 13 Minuten äußerst vorsichtiger Fahrt (bei uns blitzen sie wie die Geier) ging es an. So werde ich jetzt mal meinen  besuchen.

Was ich in diesem Thread nicht fand: woran lags bei Euch? Am Regensensor/Lichtpaket? Wer hat einen Tipp/ Rat für mich?

LG Roland