

# Beleuchtung Kombiinstrument geht erst nach Minuten an

Beitrag von „dschlei“ vom 17. November 2005 um 21:57

Zitat von fenderwurst

Hi...

Achtet mal drauf: so kälter es wird desto länger dauert es, bis es Licht gibt... Scheint nur bei den etwas älteren T's aufzutreten.

Ich werde auf die Beseitigung des Problems bestehen - ist klar ein Problem, wenn ich nachts erst mal 15-60 Sekunden warten muß, bis ich losfahren darf... oder? Scheint auch mit der Zeit durch Bauteilalterung stärker zu werden.

Gruß, Fenderwurst

Daran glaube ich nicht, viel kälter als bei uns kann es eigentlich nicht werden (letzte Nacht hatten wir schlappe -16°C). Bei meinem 2004 und auch dem 2005 gehen die Lichtlein an wie es sein soll, sonst könnten wir den Dicken hier ja gar nicht fahren, wenn einmal der Winter einsetzt und es so zwischen - 40 und - 50 °C ist! Das ist die Meinung von dem Chef \* 