

Klappern von der Rückbank

Beitrag von „dschlei“ vom 21. November 2005 um 05:27

Ein wenig Isolierband um den Haltebolzen der aus der Seitenwand kommt, schafft da Abhilfe.
Beim nächsten Besuch beim 😊 muss das System neu justiert oder ausgetauscht werden.