

ipod in TREG

Beitrag von „nachbar“ vom 23. November 2005 um 08:25

Achtung, bei der neuen Generation wurde die Gehäuseform verändert. Die neue Lösung ist flacher als die Alte. Deshalb ist bei der Bestellung der Halter Vorsicht geboten.

Die Steckkontakte sind gleich geblieben - ich habe die Lösung so realisiert, dass ich einen Filzgleiter aus dem Baumarkt in den Halter geklebt habe und so klappert der Neue auch nicht mehr im alten Halter.