

Was hätte VW beim Touareg besser machen müssen / können?

Beitrag von „Heinz“ vom 24. November 2005 um 18:03

Zitat von fenderwurst

War klar ;-))

Bemerkenswerterweise gingen ja 76 Liter rein. Der Tank fasst 100 Liter. Die Tankanzeige steht aber bereits auf 1/8. Das wäre dann immerhin eine Abweichung von 50% von der Realität. Da kanns dann brenzlig werden, sollte sie Abweichung mal in die andere Richtung gehen: also Anzeige sagt 1/4, drin wäre aber noch 1/8. Aber was sind schon 50%... ich werde diese Toleranz mal als Verhandlungsvorgabe für den Rabatt bei der nächsten Neuwagenbestellung mitnehmen ;-))

Alles eine Frage der mathematischen Betrachtungsweise. Nimmt man den Endwert als Basis, dann entspricht die Abweichung wiederum nur 1/8 respektive 12,5%. Zieht man die 12,5% Abweichung bei der Tankanzeige jetzt von den 16% Abweichung von der Verbrauchsangabe ab, verbleiben 3,5%. Dies entspricht ziemlich genau der Tachoungenauigkeit, da das Fahrzeug laut diversen Tests bei angezeigten 100 Km/h nur 96 Km/h real fährt. Womit wir uns der 0% Toleranz schon bis auf verbleibende 0,5% genähert haben. Und 0,5% Messungenauigkeit liegt ja wohl wirklich im Rahmen der Toleranz. 😄

Deine Ideen zu den Settings find ich übrigens durchaus sehr interessant. Aber wer soll die USB-Schnittstelle im Fahrzeug programmieren? Wieder die Leute von VW 😞
Besser nicht, beim Einlesen würden die garantiert einen All-Reset-Bug mit vollständiger Entladung der Batterie bei gleichzeitigem Verriegeln des Fahrzeugs implementieren. 🚗

gruß

Heinz