

Hilfe!!! Probleme mit dem Scheibenwischer

Beitrag von „mike“ vom 26. November 2005 um 16:59

Hi!

War heute beim 😊 um die Ecke (mit dem Ausdruck dieses Threads "bewaffnet"). Problem wurde im System gefunden, Teile bestellt, Termin für kommende Woche vereinbart. Mal sehen, ob was was bringt.

Meine genaue Fehlerbeschreibung ist, dass genau im Blickfeld des Fahres ein Bereich der Scheibe nicht vollständig gewischt wird. Es bleibt ein Film auf der Scheibe. Im Sommer habe ich das wahrscheinlich nicht gemerkt, da der Film dann sofort abtrocknet, aber bei dem S**Wetter der letzten Tage.

Noch eine Info vom 😊 : Das Problem wird werkseitig seit KW18/2005 durch den Einbau der "neuen" Wischerarme gelöst. Alle neueren Ts sollten das Problem also nicht haben.