

# Ärger mit meinem Touareg!

Beitrag von „dschlei“ vom 7. Dezember 2005 um 14:26

Zitat von Joachim

[Kalli](#)

ist alles schon gemacht worden.

TSC meinte damals TV-Modul tauschen

10 Std. Verbrauchsmessung gemacht. Kein Verbraucher nachzuweisen.

Z.Z. läuft neue Anfrage ans Werk.



ist sauer, weil er immer nur messen soll und sich nichts tut.

Ich will Matthias H. aber auch nicht nerven, der hat bestimmt genug um die Ohren.

Nur ich verlier langsam die Geduld. Bei meinem  gibt es nur 2 Touaregs die sehr oft Fehler haben. Warum muß ich ausgerechnet einen davon haben.

Meiner ist übrigens Baujahr, bzw. Auslieferung 2/04

Haben die bei Dir auch die Masseverbindung der Batterie und der Lichtmaschine überprüft, eventuell das Kabel ausgetauscht? Das ist häufig der Fehler der das richtige Aufladen der Batterie verhindert, und daher saugt die sich langsam leer!

Weiterhin sollten Messungen für stille Verbraucher gemacht werden! Das ist alles altes Wissen über Autoelektrik, es scheint fast, dass Techniker heute so was nicht mehr lernen, und sich ganz auf die Diagnosegeräte verlassen. Die sollten alle mal an älteren englische Autos mit Lucas -Elektrik arbeiten, dann wären die alle fit an Fehlersuche im elektrischen System! 