

Ärger mit meinem Touareg!

Beitrag von „dschlei“ vom 7. Dezember 2005 um 18:25

Zitat von Joachim

Dschlei,

Es scheint wohl am TV-Tuner zu liegen, der irgendwie spinnt und sich den Strom aus der Batterie zieht. Glauben kann ich es nicht aber warten wir ab.

Ich fahre solange Golf 5

Auch das könnte man doch relativ leicht durch Elimination feststellen, einfach Stromfluss messen, dann den Tuner/Navi entfernen (ist ja nicht schwer), und dann wieder Stromfluss messen. Wenn gravierender Unterschied da ist, Bingo, das wars, wenn nicht weiter suchen! 🌐