

Ärger mit meinem Touareg!

Beitrag von „heinrich2“ vom 7. Dezember 2005 um 20:53

Hallo Freunde,

heute darf mein Dicker das erste Mal auswärts übernachten🌐🏠. Werksseitig wurden die falschen Ventile für das Reifenluftdrucküberwachungssystem (wow - was für ein Wort) eingebaut, so das ich permanent den Fehlerhinweis "Systemstörung" erhalten habe. Zudem funktioniert das Kessi nur wenn es will. Hier wird jetzt ein neuer Starterknopf eingebaut und die Antennen?? werden überprüft. Außerdem habe ich gestern (nach 1.600 km) erstmals das hier im Forum schon mal beschriebene Klackern bei Geschwindigkeiten ab 100 km/h in der Fahrertür gehabt. Es klingt so, als ob die Scheibe in der Fahrertür in der Führung wackeln würde (was sie aber nicht tut). Momentan habe ich eher den Außenspiegel in Verdacht.

Grüsse 