

# Funktion Leaving/Coming Home?

**Beitrag von „hansasel“ vom 16. Dezember 2005 um 11:57**

neuheiten wegen fehlfunktion der leaving/coming home funktion:

## Problembeschreibung

Die Ausstattungsvariante Leaving Home hat diverse Funktionsstörungen. Der LichtdrehSchalter ist in ALS Stellung gebracht, das Licht schaltet sich trotz genügender Umgebungshelligkeit ein oder bleibt bei Dunkelheit aus.

Und:

Falls die Regenlichtsensoren 1K0 955 559 N oder 1K0 955 559 M eingebaut sind, erscheint im Bordnetznetzsteuergerät folgender Fehlereintrag:

1520 008

Sensor für Regen - und Lichterkennung - G37

unplausibles Signal

sporadischer Fehler

Ursache

Synchronisationsfehler zwischen Regensensor und Bordnetzsteuergerät.

Serien-Lösung

Modifizierter Regenlichtsensor

ab Fg.-Nr.: WVGZZZ7LZ5D088000 .

Bei Beanstandungen in der oben genannten Form, ist der Regensensor zu ersetzen.

OT-Kassel ist auf dem neuesten Stand.