

Geräusche beim Gas wegnehmen

Beitrag von „hansasel“ vom 16. Dezember 2005 um 12:03

problemlösung des uhu-geräuches:

Problembeschreibung

Kaudern und UHU-Geräusche beim plötzlichen, starken Lastwechsel.

Ursache

Aufbau von Schwingungen der Luftsäule in der Ansaugluftstrecke bei Lastwechsel durch plötzlichen Minderbedarf an Verbrennungsluft des Motors.

Serien-Lösung

Einsatz eines geänderten Ansaugrohrs in Verbindung mit einem Strömungsdämpfer
ab Fahrgestellnummer: 7LZ6D036995

Nachfolgend sind die benötigten Teilenummern aufgeführt:

Ansaugrohr 7L6 129 627 F

Strömungsdämpfer 059 129 955 A