

Funktion Leaving/Coming Home?

Beitrag von „T-REG“ vom 16. Dezember 2005 um 23:09

Zitat von hansasel

neuheiten wegen fehlfunktion der leaving/coming home funktion:

...Serien-Lösung

Modifizierter Regenlichtsensor

ab Fg.-Nr.: WVGZZZ7LZ5D088000 .

Bei Beanstandungen in der oben genannten Form, ist der Regensensor zu ersetzen.
OT-Kassel ist auf dem neuesten Stand.

Alles anzeigen

Frage für Blöde:

WVGZZZ7LZ6D042318.

Neuer drin oder nicht ?

Oliver