

# Touareg als Weihnachtsgeschenk ?

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 19. Dezember 2005 um 20:44

Zitat von dummytest

Das dürfte der Temperaturbereich sein, in dem der Kompressor der Klimaanlage ausgeht und somit die Luft nicht mehr entfeuchtet wird.....

So ist es! Damit funktioniert natürlich auch die Entfeuchtung der Luft durch die Klimaanlage nicht mehr. Ich hatte das allerdings bisher nur bei Kurzstreckenfahrten mit nassen Klamotten. Unter diesen Umständen dürfte das völlig normal sein!

Thomas