

# Standheizung-Geräusche

**Beitrag von „Corvette-1111“ vom 21. Dezember 2005 um 12:18**

Mir fehlt die Erfahrung mit einer Standheizung im Touareg, so dass ich die Frage mal loswerden muss:

Wenn die Standheizung startet, läuft sie ca. 1 Minute geräuschlos. Anschließend hört man ca. 5 Minuten lang ein relativ lautes "klapperndes Fauchen" aus dem Motorraum. Anschließend läuft die Heizung wieder geräuschlos.

Ich weiß, dass die Umschreibung des Geräusches mit "klapperndes Fauchen" sehr phantasievoll ist, trifft aber m.E. ganz gut zu.

Erwähnen sollte ich sicher auch noch, dass die Heizung von der Wärmeentwicklung tadellos arbeitet.

Ist dieses Geräusch normal?

Danke für Eure Tipps!

Jochen