

# Vibrationen im Lenkrad

**Beitrag von „Wolfgang“ vom 30. Juli 2004 um 21:21**

So, nachdem mein Dicker heute nun auf Geheis von WOB untersucht wurde, kann ich Euch eine positive Meldung machen 🙌🙌 : Mein Verteilergetriebe scheint definitiv in Ordnung zu sein. Getestet wurde Öl - aussehen; Späne?; Verspannungen; alles i.O. Reifenverschleiss gleichmäßig und im normalen Bereich.

Tja das war's dann auch schon mit den positiven Meldungen. Wie es scheint geht die Tendenz doch Richtung Automatikgetriebe - Schaden, denn nun verteilen sich die Geräusche nicht mehr nur auf den 5.Gang sondern beginnen bereits ab ab dem 3. Gang und gehen durch bis zum 6.Gang. Sprich mein freundlicher hat mir verkündet (an denen liegt es absolut nicht) man konnte den Schaden heute nicht beheben. Wie immer geht alles seinen Lauf mit neuerlicher Meldung nach WOB (werden unsere freundlichen eigentlich als doof eingestuft?) und auf Antwort warten. Es ist also absehbar, wann ich wieder Passat fahren darf (hätt ich meinen behalten sollen?). Warte nun mal die weiteren Schritte ab, geb euch dann über den Reparaturverlauf an dieser Stelle wieder Bescheid. Werde dann auch berichten wie und in welcher Art die restlichen Fehler behoben worden sind.

Auszug aus der Fehlerspeicherliste:

Quersperren-Elektronik

0AC927771B

SG-Quersperre 5018

Betriebsnummer 00000

2 Fehler erkannt

-----

01317 004

Steuergerät im Schalttafeleinsatz-J285

kein Signal/Kommunikation

sporadisch

-----

02053 004

Steuergerät für Verteilergetriebe -J646

kein Signal/Kommunikation

sporadisch

-----

Steuergerät für Bordnetz

7L6937049K

2703

Codierung 122108

Betriebsnummer 31414  
3 Fehler erkannt  
00978 006  
Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links - M29  
Kurzschluss nach Plus  
sporadischer Fehler  
00907 000  
Eingriff Lastmanagement  
01520 008  
Sensor für Regen und Lichterkennung - G397  
unplausibles Signal  
sporadischer Fehler

-----  
Zu-/Standheizung  
7L6819008B  
Standheizung E1MAC 0235  
Codierung 0  
Betriebsnummer 00000  
1 Fehler erkannt

-----  
00664 002  
Kraftstoffanzeige  
unterer Grenzwert unterschritten  
-----