

Vibrationen im Lenkrad

Beitrag von „Wolfgang“ vom 30. Juli 2004 um 21:21

So, nachdem mein Dicker heute nun auf Geheis von WOB untersucht wurde, kann ich Euch eine positive Meldung machen 🙌🙌 : Mein Verteilergetriebe scheint definitiv in Ordnung zu sein. Getestet wurde Öl - aussehen; Späne?; Verspannungen; alles i.O. Reifenverschleiss gleichmäßig und im normalen Bereich.

Tja das war's dann auch schon mit den positiven Meldungen. Wie es scheint geht die Tendenz doch Richtung Automatikgetriebe - Schaden, denn nun verteilen sich die Geräusche nicht mehr nur auf den 5.Gang sondern beginnen bereits ab ab dem 3. Gang und gehen durch bis zum 6.Gang. Sprich mein freundlicher hat mir verkündet (an denen liegt es absolut nicht) man konnte den Schaden heute nicht beheben. Wie immer geht alles seinen Lauf mit neuerlicher Meldung nach WOB (werden unsere freundlichen eigentlich als doof eingestuft?) und auf Antwort warten. Es ist also absehbar, wann ich wieder Passat fahren darf (hätt ich meinen behalten sollen?). Warte nun mal die weiteren Schritte ab, geb euch dann über den Reparaturverlauf an dieser Stelle wieder Bescheid. Werde dann auch berichten wie und in welcher Art die restlichen Fehler behoben worden sind.

Auszug aus der Fehlerspeicherliste:

Quersperren-Elektronik

0AC927771B

SG-Quersperre 5018

Betriebsnummer 00000

2 Fehler erkannt

01317 004

Steuergerät im Schalttafeleinsatz-J285

kein Signal/Kommunikation

sporadisch

02053 004

Steuergerät für Verteilergetriebe -J646

kein Signal/Kommunikation

sporadisch

Steuergerät für Bordnetz

7L6937049K

2703

Codierung 122108

Betriebsnummer 31414
3 Fehler erkannt
00978 006
Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links - M29
Kurzschluss nach Plus
sporadischer Fehler
00907 000
Eingriff Lastmanagement
01520 008
Sensor für Regen und Lichterkennung - G397
unplausibles Signal
sporadischer Fehler

Zu-/Standheizung
7L6819008B
Standheizung E1MAC 0235
Codierung 0
Betriebsnummer 00000
1 Fehler erkannt

00664 002
Kraftstoffanzeige
unterer Grenzwert unterschritten
