

## 2006 model, VW save money

**Beitrag von „Baba“ vom 25. Dezember 2005 um 21:41**

Habe zwei Tage vor Weihnachten meinen neuen V 6 TDI (produziert in KW 48) erhalten. Da ich bis einen Tag vorher den R 5 TDI gefahren habe (Wandlung), sind auch mir die folgende Dinge aufgefallen.

Schublade unter Beifahrersitz fehlt

keine verstellbaren und beleuchtet Luftauströmer in der B-Säule (zwei Zonen-Klima-Anlage)

Schalter für Zentralverriegelung hinten fehlen

Auf dem Dach sind keine Plastikscheinen mehr auf den Blechwölbungen

keine Motorraumbeleuchtung

Stütze für die Reserveradmulde-Abdeckung (doppelter Boden) im Kofferraum fehlt

Irgendwie scheint auch der Endtopf des Auspuffs kleiner zu sein

Es stellen sich mir folgende Fragen:

Kann die Stütze für den doppelten Boden nachgerüstet werden (evtl. Kosten)

Hier wurde auch schon einmal von einer Einrastlösung gesprochen, bei mir ist aber beides nicht vorhanden.

Kann die Motraumbeleuchtung nachgerüstet werden.

Ist der Endtopf beim V 6 TDI grundsätzlich kleiner als beim alten R 5 TDI ( BJ 2004)

Der V 6 TDI hat keine Abdeckungen im Motorraum (Kühlmittel links und vorne und auch rechts) wie noch mein alter R 5 TDI. Passen die alten Abdeckungen auch beim V6 TDI ?

Trotz Hinweis im Prospekt fehlte bei der Nichtraucherausführung die Taschenlampe. Oder ist die Taschenlampe und die Motorraumbelauchtung evtl. nur im Licht-und-Sicht-Paket vorhanden (hatte ich beim Vorgänger).

Leider hatte ich auch gleich bei der Auslieferung den ersten Mängel. Die Heckklappe rastet nicht richtig ein, so dass die Zuziehilfe nicht funktioniert oder nur mit sehr hohem Kraftaufwand. Hatte schon jemand ein ähnliches Problem ?.

Ansonsten ist der V 6 TDI im Vergleich zum R 5 TDI wirklich eine andere Welt. Kurrioserweise ist auch mein erster Verbrauch noch geringer als beim alten, was aber sicherlich an der etwas schonenderen Fahrweise während der ersten 1000 KM liegt.