

# Regensensor

**Beitrag von „T-REG“ vom 25. Dezember 2005 um 22:50**

Hallo,

Thema ist bekannt. Betrifft aber überwiegend(ausschließlich Modelle 2005. Hier hat auch jemand schon zu gepostet. Ich finde nur den Thread nicht. Mal die Suche benutzen.

Gibt einen entsprechenden Meldung im Fehlerspeicher. Ich glaube mich erinnern zu können, dass es einen neuen Sensor gibt.

Auf zum ;).

Oliver