

# Laufzeit Standheizung >30 Minuten

Beitrag von „Hofmayer“ vom 28. Dezember 2005 um 17:40

Hab das Fahrzeug heute zurück bekommen.

Dort wo das Diesel in die SH kommt ist ein kleiner Trichter und darin befindet sich ein Sieb, dieses Sieb war verschmort.

Der 😊 hat das Sieb bestellt und die Auskunft erhalten, dass dieses Sieb auf ungewisse Zeit nicht lieferbar ist. Der 😊 hat den leuten bei VW aber klar gemacht, dass ich jetzt die SH brauche und nicht erst im Sommer, worauf eine neue SH eingebaut wurde.

Jetzt läuft das teil.

Mich stört nur noch die Aussage ich solle nicht vergessen die 2. Batterie regelmässig extern zu laden. Kann das wirklich sein?

Ünrigens ich wollte eine Umfrage einstellen, bei mir fehlt jedoch die Anzeige