

Funktion Leaving/Coming Home?

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 28. Dezember 2005 um 20:43

Zitat von hansasel

neuheiten wegen fehlfunktion der leaving/coming home funktion:

Problembeschreibung

Die Ausstattungsvariante Leaving Home hat diverse Funktionsstörungen. Der LichtdrehSchalter ist in ALS Stellung gebracht, das Licht schaltet sich trotz genügender Umgebungshelligkeit ein oder bleibt bei Dunkelheit aus.

Und:

Falls die Regenlichtsensoren 1K0 955 559 N oder 1K0 955 559 M eingebaut sind, erscheint im Bordnetzsteuergerät folgender Fehlereintrag:

1520 008

Sensor für Regen - und Lichterkennung - G37
unplausibles Signal
sporadischer Fehler

Ursache

Synchronisationsfehler zwischen Regensensor und Bordnetzsteuergerät.

Serien-Lösung

Modifizierter Regenlichtsensor

ab Fg.-Nr.: WVGZZZ7LZ5D088000 .

Bei Beanstandungen in der oben genannten Form, ist der Regensensor zu ersetzen.
OT-Kassel ist auf dem neuesten Stand.

Alles anzeigen

Vielen Dank hansasel! Habe meinen Wagen heute vom 😊 abgeholt. Es funzt nun einwandfrei!

Thomas