

Parrot Bluetooth Freispr.Anlage.. Probleme beim Anschluss

Beitrag von „Sandokahn“ vom 29. Dezember 2005 um 18:21

Zitat von hansasel

das ist doch großer unsinn der da gesagt wird.

1. ist ein audioeingang bei allen radios vorhanden
2. wenn die fse die lautsprecher trennt, zur audio übertragung, dann werden sofort fehler abgelegt im radio
3. auserdem gibt es genug werksschrott und auch zubehörmüll
4. der anschluss von der parrot ist so wie er ist schei.e
5. ist der anschlussplan falsch, da es am radioanschluss keinen zündungs + gibt so wie in der anleitung dargestellt, weil auf pin 16 kein geschaltetes sondern dauer+ drauf ist.

Alles anzeigen

Zu 1 . ich kenne sehr viele Radios die keinen Audioeingang für die FSE haben

Zu 2 . die Fehler möchte ich mal sehn ,oder willst du mir weis machen das VW-Datenleitungen zu den Lautsprecher legt

Zu 3. geb ich dir recht Werksschrott und Zubehörmüll gibt es genug ,man sollte genaue Vorstellungen haben was man will und was man ausgeben will

Zu 4. Einen einfacheren Anschluß wie bei der Parrot gibt es nicht im normalfall (vom Touareg mal abgesehn) wird sie nur in die ISO-Leitung zum Radio eingeschleift und gut is.

Zu 5. Der Anschlußplan ist für VW allgemein und nicht spezifisch für den Touareg

Und 6. wollte ich dir bestimmt nicht zunahetreten ,mich kotzt das nur immer an , wenn etwas nicht funktioniert wird es von "VW Werkstätten "immer auf das Zubehör geschoben ohne groß nachzufragen wie und was .