

Schwache Sitzheizung

Beitrag von „Touareg2005“ vom 29. Dezember 2005 um 18:57

Hallo zusammen,

ich habe in der letzten Woche meinen verdienten 😄 Weihnachtsurlaub mit einer längeren Fahrt (ca. 300 km) angetreten. Zwischendurch wollte ich einfach mal ein wenig bezahlten "Luxus" in Form meiner Sitzheizung genießen.

Hierbei musste ich jedoch leider feststellen, dass die Sitzheizung (Fahrer- **sowie** Beifahrerseite) sehr schwach auf der Brust ist (R5, Leder auf Normalsitz, EZ 05/05). Auf den ersten 2-3 Stufen praktisch überhaupt keine Veränderung. Etwas "Erwärmung" ab Stufe 4-5 = lauwarm im Rückenteil. Die reine Sitzfläche wird dagegen nur sehr, sehr wenig erwärmt.



Insgesamt also eine recht schwache Vorführung für die höchste Regelstufe * .

Vor meinem jetzigen Touareg habe ich einen Golf 5 gefahren, in meiner Erinnerung ist auf der höchsten Stufe (5) eine ganz andere Temperatur erreicht worden - lag`s vielleicht am damaligen Stoffbezug ? Meine frühere "Standardeinstellung" war eigentlich immer Stufe 3 = mollig/angenehm warm.

Mich würde daher interessieren, wer ganz ähnliche Punkte bemängelt hat oder bemängeln kann... 🤔

Ansonsten viele Grüße und die besten Wünsche für das neue Jahr:trinken

Ralf

