

Ärger mit meinem Touareg!

Beitrag von „dschlei“ vom 2. Januar 2006 um 02:37

Bei meinen beiden Dicken bekam/bekomme ich auch immer ein kaltes linkes Bein. Ich nehme an, dass die Warmluftführung schlecht ausgelegt ist, und im linken Fussraum nicht genug Warmluft ankommt. Ich habe die Situation etwas verbessert (da ich ähnliches auch bei Fahrzeugen anderer Hersteller hatte), indem ich Thinsulate in die Oeffnungen für die Feststellbremse in der Verkleidung, und überhaupt in alle Oeffnungen der Innenraumverkleidung gestopft habe. Jetzt merke ich nur noch etwas kalte Luft aus dem Lautsprechergritter und die kann ich vermeiden, wenn ich mein Bein etwas nach innen verstelle.

