

Ärger mit dem Touareg, Fahrwerksfehler

Beitrag von „stuempf“ vom 2. Januar 2006 um 21:19

es kann aber auch einfach nur ein defekter Sensor sein. Die Luftfederung verweigert aus Sicherheitsgründen den Dienst, wenn ein Sensor keine oder falsche Signale liefert. Wurde bei mir ausgetauscht, Fehler ist nicht wieder aufgetaucht.

Gruß Stuempf

ps. Viel Erfolg