

keine neuen CD mehr im CD Wechsler abspielbar

Beitrag von „Sandokahn“ vom 4. Januar 2006 um 02:19

Zitat von darkdiver

In den alten Geräten sind auch tatsächlich andere Laufwerke verbaut als in den neuen Geräte.

Und zwar wurden früher Audio-Laufwerke verbaut und heute kommen im allgemeinen CD-ROM Laufwerke zum Einsatz, weil billiger, weil mehr verbaut. Und die CD-ROM Laufwerke springen eben auf die Kopierschutzmechanismen der Musik-Industrie an.

Ergo CD-Wechsler = CD-ROM und schon hast du ein Problem 😞

Viele Grüße

Eric

Ich sag mal ehr das liegt an dem billigen Schrott den VW einkauft ,wer das Ding bestellt ist selbst schuld ,es gibt schon seit einiger Zeit einen kleinen Adapter mit dem man z.B. JVC Wechsler (12 fach) an das Serienradio anschließen kann ,und der ist dann sogar MP3 Fähig 😊
😊😊😊

mit ID3 Tag ,Liste und schlag mich tot für rund 400 Euro inkl. Wechsler natürlich ,ist doch ein Wort oder ???