

keine neuen CD mehr im CD Wechsler abspielbar

Beitrag von „T-RACK“ vom 4. Januar 2006 um 08:38

Zitat von Sandokahn

Ich sag mal ehr das liegt an dem billigen Schrott den VW einkauft ,wer das Ding bestellt ist selbst schuld ,es gibt schon seit einiger Zeit einen kleinen Adapter mit dem man z.B. JVC Wechsler (12 fach) an das Serienradio anschließen kann ,und der ist dann sogar MP3 Fähig 🙄 🙄 🙄 🙄 mit ID3 Tag ,Liste und schlag mich tot für rund 400 Euro inkl. Wechsler natürlich ,ist doch ein Wort oder ???

Das "mit dem billigen Schrott" von VW ist so nicht richtig.

Die Probleme treten auch bei hochwertigen Laufwerken und High-End Geräten auf. Im Gegenteil: Je hochwertiger das Gerät, desto größer die Kopierschutzproblematik.

Der Kopierschutz gaukelt dem Laufwerk vor, dass es sich um einen unbekanntem Datenträger handelt, und deshalb schmeißt das Laufwerk die CD wieder raus.

Philips - als Erfinder der CD - hat in einem Weißbuch Pflichtparameter für CDs festgelegt. Nach diesem Weißbuch richten sich die Gerätehersteller. Leider die Musikindustrie nicht, denn die meisten CDs mit Kopierschutz entsprechen nicht diesen Vorgaben.

In diesem Fall liefert also nicht VW den Schrott, sondern die CD Presswerke.

Gruß

Chris