

Ärger mit meinem Touareg!

Beitrag von „Joachim“ vom 5. Januar 2006 um 11:02

Zitat von agroetsch

Hallo Joachim,

hat man denn vorher Kompression/Dichtigkeit geprüft?

Nicht dass die Kopfdichtung doch was ab bekommen hat, würde mich nicht wundern so lange wie man dich noch hat fahren lassen!

Hi Armin,

du warst ja der letzte, dem ich gestern auf der Autobahn geblinkt hatte.

Mein 😊 meinte, daß dies daher kommt, daß das Kühlwassersystem so verzweigt ist und das Wasser nachlaufen muß.

Ich habe allerdings ca. 350 km gefahren, als es losging.

Meine Meinung: wie du schon schreibst - Kopfdichtung wegen Überhitzung oder Wapu nicht dicht eingebaut.

Warten wir mal ab.