

# Wer kennt die Summgeräusche hinten rechts?

Beitrag von „Schneetreiben“ vom 5. Januar 2006 um 16:29

[font=verdana, arial, helvetica]Seit längerer Zeit (und etlicher anderer nun behobener Mängel) bemerke ich Geräusche am VW Touareg (Luftfederung), welche aus dem hinteren rechten Bereich kommen. Sie ertönen hinter der Kunststoffverkleidung des rechten hinteren Radkastens und zwar unregelmäßig im geparkten (!) Zustand.

Die Geräusche klingen elektronisch summend, dauern ca. zwei Sekunden, kommen dann nach einigen Sekunden wieder - auch nach längerer Standzeit, teilweise hört man sie auch über Stunden nicht.

VW kann die Geräusche angeblich nicht nachvollziehen. Ein meßbarer Stromverbrauch ist damit wohl nicht verbunden, in diesem Bereich liegen wohl diverse Steuergeräte. Es kann sich auch nicht um das - normale - Nachstellen der Federung handeln, da das beschriebene Geräusch auch noch nach zwei Tagen Standzeit auftritt.

Wer hat einen Rat oder ein ähnliches Problem? [/font]