

# Es klackert in der Mittelkonsole ( Heizungsregler? )

Beitrag von „stoffel“ vom 5. Januar 2006 um 17:54

Hallo hansasel,

habe heute meinen T-Reg aus der Werkstatt wegen diversen Gewährleistungsreparaturen zurückbekommen.

Das Thema mit den Klackernden Heizungsreglern/Klappen ist im TSC bekannt, nur arbeitet man hier noch an einem Reparaturvorschlag für die Werstätten ( so die Auskunft des 😊 ).

Also so einfach die Regler testen und tauschen ist wohl nicht in der VW-Werkstatt, oder man kann die Repa-Vorgaben im TIS nicht lesen.

Grüße