

# Gurtwarnton?

**Beitrag von „Manitux“ vom 7. Januar 2006 um 14:37**

Juhuuuu, das gebimmel ist weg! 🙌🙌🙌

Hat nur ein paar minuten gedauert. Das booten, fehler auslesen der vergangenheit und quittieren länger. Aber die menüs sind eindeutig. Am ende ist der code 5111 statt 7111 eingetragen. Mal abwarten, ob ich eine rechnung bekomme.

Außerdem nette leute in der werkstätte - keine geheimniskrämerei, kennen sich wohl schon recht gut aus mit Touareg.

Es ist mir nach wie vor unerklärlich, warum sowas nicht im komfort-menü untergebracht ist, genauso wie automatik-funktionen des blinkers (muss ich gelegentlich auch umstellen lassen) usw.

Danke an alle, die so hilfreiche tipps gegeben haben. 😄