

Keine Autoerkennung in Freisprecheinrichtung Nokia Telefon

Beitrag von „McTruck“ vom 8. Januar 2006 um 15:28

Hi Rufus,

the same procedure, allerdings mit meinem Siemens M 65 in der MAL. Mein 😊 hat alles probiert, wie bei Deinem T. Das Ende vom Lied: es war meine SIM-Card!! Obwohl ich da noch nie etwas dran geschraubt habe. Neue SIM-Card und alles ist wieder in Butter. Vielleicht hast Du ja die Möglichkeit, das mal zu probieren.

Viel Erfolg wünscht

der Mac