

# Wundersame Elektronik

**Beitrag von „dschlei“ vom 17. Januar 2006 um 01:09**

Es könnte auch eine schlechte Verbindung (normalerweise Masse) von der Lichtmaschine zur Batterie, oder Masseverbindung zum Anlasser sein. Das wear eigentlich ein recht häufiger Fehler bei den 2004'ern.

Dadurch läd die Batterienur schlecht und unvollständig und bei Kälte, wenn die Batterie eh geringere Kapazität hat, merkt man das. Beim Wiederanlassen kann der erhöhte Stromfluss die Verbindung kurzzeitig verbessereert haben (Erwärmung des Kontaktmetalls), und dann geht alles gut bis zum nächsten Kaltstart.