

Windgeräusche mit "Henkel"

Beitrag von „porsche“ vom 24. Januar 2006 um 13:21

Bezüglich Windgeräusche beim Dachträger:

Versuch mal bei zurückgeschobenen Dachträger zwischen den Dachträgern ca. 1 cm Abstand zu halten und nicht ganz zusammen zu schieben. Serienmäßig ist der Abstand durch kleine durchsichtige Gummipuffer gegeben die zu dünn sind. Bei mir hat es funktioniert.

Gruß, porsche