

fehlender Menüpunkt "dynamische Routenführung" im Navi

Beitrag von „Schmidti71“ vom 27. Januar 2006 um 21:42

Hallo ,

habe gestern als ich mein Navi programmieren wollte feststellen müssen, dass der Menüpunkt "Dynamisch" im Menü Routenoptionen spurlos verschwunden ist. Also er ist nicht mehr zu sehen. Hinzukommt, dass ich auf der gesamten Fahrt nicht einmal ein TMC Signal auf dem Display fand. Ich finde in der Bedienungsanleitung keinen Hinweis darauf, wie man diesen Menüpunkt komplett "unsichtbar" oder "sichtbar" machen kann. Ansonsten funktionieren alle anderen Menüpunkte wie auch die Navigation ohne Probleme. Wer hat einen Tipp?

Tschau Stefan