

Kessy & Memory

Beitrag von „charly-sl-300“ vom 27. Januar 2006 um 22:30

Hallo Dietmar

das Gleiche hatte ich auch schon, da war wohl der Sensor defekt
und mußte ausgewechselt werden, hat also mit Kessy nicht direkt was zu tun.

Lieben Gruss aus der Heimat

Karl