

fehlender Menüpunkt "dynamische Routenführung" im Navi

Beitrag von „dummytest“ vom 28. Januar 2006 um 10:58

seit meinem neuen DVD Navi kann ich den zweiten Tuner in den Radio-Einstellungen (ich glaube, da war es....) zur Empfangsverbesserung nutzen.

Dann fällt natürlich das TMC und damit die dynamische Routenführung flach.

Letztens war der bei mir auch einfach verstellt, kann mir nicht erklären warum. Nach dem ich das korrigiert hatte (muss man erst mal finden), geht alles wieder normal.