

# Wo ist der orig. analog TV-Tuner verbaut?

Beitrag von „Joe“ vom 31. Januar 2006 um 12:03

Zitat von Xapathan

Hey Joe,  
was ist denn der Grund für die Rückrufaktion?

Hallo,

es waren gleich mehrere.

1. Vernietung der Gurtschlösser hinten.
2. Neue Navi software.
3. Neue Software fürs Automatikgetriebe.
4. Diverse Öl-Leitungen.
5. vergessen

Grüße  
Joe