

Wo ist der orig. analog TV-Tuner verbaut?

Beitrag von „agroetsch“ vom 31. Januar 2006 um 14:25

Zitat von Joe

Hallo,

es waren gleich mehrere.

1. Vernietung der Gurtschlösser hinten.
2. Neue Navi software.
3. Neue Software fürs Automatikgetriebe.
4. Diverse Öl-Leitungen.
5. vergessen

Grüße

Joe

Alles anzeigen

Hallo Joe,

das ist aber alles ein Rückruf aus Mitte 2004 🙄🙄

Siehe [HIER](#) !